




ひらせり リフォーム 施工事例

リフォームかわら版
vol.80

今回は、**雨漏りの原因を見極める！** についてのお話です。

紫外線や風雨による老朽化や地震や台風による被害など様々な原因で雨漏りが起こります。また、雨水は上から下に侵入するだけでなく、小さなスキマをさかのぼる毛細管現象もあります。窓や換気口、雨樋の不具合から生じるケースも…。雨漏りの原因を見極め早めの対応をしましょう！

箇所	チェック項目
屋根	<input type="checkbox"/> 屋根材のキレツやズレ、浮きがある <input type="checkbox"/> コーキングが剥がれている
外壁	<input type="checkbox"/> 外壁材のキレツやハガレがある <input type="checkbox"/> 外壁目地コーキングにキレツがある
窓や換気口	<input type="checkbox"/> 窓や換気口と外壁のスキマがある <input type="checkbox"/> 窓や換気口廻りのコーキング劣化している
その他	<input type="checkbox"/> 雨樋がつまっている、キレツがある <input type="checkbox"/> ベランダの防水が切れている



早期発見で住まい長持ち

住まいの異常を発見したら専門家に診てもらいましょう。早期発見ならメンテナンスも最小限の費用で済みます。



雨漏りの原因はさまざま 早めに補修、リフォームしましょう！



施工前

トタンがめくれたスキマに雨水が浸入



施工後

雨漏り箇所を板金加工して補修。屋根も塗替え時期との事で塗装させていただきました。 工事費：57万円



施工前

凍害で剥がれた外壁、目地コーキングにもキレツが…



施工後

経年劣化でキレツの生じた目地や結露凍害で剥がれ落ちたサッシ廻りの外壁はきれいに補修。屋根・外壁まるごと塗装して仕上げました。 工事費：150万円




施工前



施工後

以前に広縁が雨漏りした事があり、塗膜がはがれたスレート瓦や屋根トタンを塗装。破風塗装、雨樋交換も行いました。 工事費：94万円



施工前



施工後

経年劣化で痛んだスレート瓦を陶器瓦に全面葺替えました。 工事費：216万円

※価格は参考価格です。お見積もりは無料ですのでお気軽にご相談下さい。

お気軽にお問い合わせ下さい！

0120-312-341



エクステリア
住まいのお手伝い
事業部